

# ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# **Заточное** оборудование


















# Содержание

| О компании Инкор                                       | 1  |
|--|----|
| Зубофрезерные станки                                   | 2  |
| Зубодолбежные станки                                   | 6  |
| Зубострогальные станки                                 | 7  |
| Зубошлифовальные станки                                | 8  |
| Профилешлифовальные станки                             | 11 |
| Резьбошлифовальные станки                              | 11 |
| Этапы технологического процесса изготовления шестерней | 12 |



# Инкор



Поставка металлобрабатывающего оборудования с ЧПУ



Точный подбор станка под конкретные задачи



ПНР и сервисное обслуживание



Обучение операторов, наладчиков и обслуживающего персонала 2014

год основания компании **200** человек штат

100+


станков стабильно на складе в РФ 3500

единиц оборудования запущено

**70** инженеров

2500м<sup>2</sup>

склад



# Полный цикл поставки, обслуживания и инжиниринг



Зубофрезерные станки с ЧПУ — это специализированное оборудование, которое используется для обработки деталей с зубчатыми профилями: зубчатые колеса, шестерни и другие механизмы.

Такие станки обеспечивают высокую точность обработки благодаря тому, что вращение детали и инструмента согласованы между собой в цепи обката. Это происходит за счет жесткой кинематической связи с постоянным передаточным отношением. Нужное согласование движений устанавливается гитарой деления.

#### Горизонтальные

Оборудование, в котором деталь закреплена в горизонтальном положении, относят к станкам горизонтальной компоновки. Главное движение в станках такого типа неизменно, а движение подачи осуществляется при помощи радиального перемещения стойки относительно заготовки.

Формообразование зубчатого колеса происходит либо методом обката (при использовании червячной фрезы), либо методом копирования (при использовании дисковой фрезы). Во втором случае добавляется поворот детали на величину одного зуба.





| Параметр                           | Hobber 90H  | ZF120 CNC | Hobber 120H | Hobber 200H | Hobber 300H |
|------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм       | 90          | 120       | 120         | 200         | 300         |
| Модуль, мм                         | 3/4 *       | 2,5       | 3/4 *       | 4/5°        | 3/4 *       |
| Угол наклона<br>шпинделя, °        | ±45         | ±45       | ±45         | ±45         | ±45         |
| Мах частота вращения фрезы, об/мин | 1600/1200 * | 3000      | 1200/800    | 1600        | 1200/800    |
| Мах диаметр фрезы, мм              | 90          | 80        | 100         | 150         | 100         |
| Мах длина фрезы, мм                | 180         | 90        | 180         | 180         | 180         |

<sup>\*</sup>опционально

#### Вертикальные

Оборудование, в котором деталь закреплена в вертикальном положении, относят к станкам вертикальной компоновки. Главное движение в станках такого типа неизменно, а движение подачи осуществляется при помощи осевой подачи суппорта относительно заготовки.

Формообразование зубчатого колеса происходит либо методом обката (при использовании червячной фрезы). Либо методом копирования (при использовании дисковой фрезы), тогда для изготовления детали добавляется поворот детали на величину одного зуба.

| Параметр                                 | Hobber 120 | Hobber 150 | Hobber 180 | Hobber 210 | Hobber 250 | Hobber 500 | Hobber 630 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм             | 120        | 150        | 180        | 210        | 250        | 500        | 630        |
| Модуль, мм                               | 3          | 2,5        | 4          | 4          | 6          | 8          | 10         |
| Угол наклона<br>шпинделя, °              | ±45        | ±45        | ±45        | ±45        | ±45        | ±45        | ±45        |
| Мах частота<br>вращения фрезы,<br>об/мин | 2400       | 3000       | 1200       | 1400       | 800        | 400        | 400        |
| Мах диаметр<br>фрезы, мм                 | 90         | 90         | 120        | 120        | 150        | 150        | 150        |
| Мах длина<br>фрезы, мм                   | 180        | 180        | 180        | 180        | 180        | 180        | 180        |

| Параметр                                 | ZF150 CNC | ZF200 CNC | ZF260 CNC | ZF350 CNC | ZF400 CNC | ZF500 CNC | ZF800 CNC |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм             | 160       | 200       | 280       | 360       | 400       | 500       | 800       |
| Модуль, мм                               | 3/4 *     | 4/6 *     | 5/8 *     | 6/8 *     | 8/10 *    | 10 *      | 12/16 *   |
| Угол наклона<br>шпинделя, °              | ±45       | ±45       | ±45       | ±45       | ±45       | ±45       | ±45       |
| Мах частота<br>вращения фрезы,<br>об/мин | 2600      | 2500      | 1250      | 850       | 800       | 650       | 600       |
| Мах диаметр<br>фрезы, мм                 | 80        | 120       | 120       | 150       | 150       | 180       | 180       |
| Мах длина<br>фрезы, мм                   | 100       | 180       | 200       | 200       | 200       | 260       | 260       |

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>опционально

# Вертикальные

| Параметр                           | YK3115 | YK3126 | YK3132 | YK3150 | YK31160A | YK31250 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм       | 150    | 260    | 320    | 500    | 1600     | 2500    |
| Модуль, мм                         | 4      | 6      | 8      | 12     | 25       | 25      |
| Угол наклона<br>шпинделя, °        | ±45    | ±45    | ±45    | ±45    | ±35      | ±45     |
| Мах частота вращения фрезы, об/мин | 2000   | 1200   | 600    | 600    | 250      | 250     |
| Мах диаметр<br>обработки фрезы, мм | 110    | 150    | 150    | 170    | 450      | 450     |
| Мах длина фрезы, мм                | 180    | 230    | 230    | 260    | 700      | 700     |



#### для конических колес

Данное оборудование предназначено для изготовления конических зубчатых колес двумя специальными фрезами одновременно. Станок может использовать разные методы изготовления детали: обкатки, врезания и комбинированный.

Формообразование зубчатого колеса происходит двумя инструментами. Каждая из фрез формирует свою половину профиля впадины. Главным движением резания является вращение фрез, а движением подачи является радиальное перемещение заготовки и поворот детали на зуб.



| Параметр   | YK2712   | YK2730   |
|--|----------|----------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм                       | 125      | 300      |
| Модуль, мм   | 2,5      | 8        |
| Частота вращения главного двигателя, об/мин        | 800-1500 | 800-1500 |
| Угол наклона<br>шпинделя, °                        | ±30      | ±30      |
| Мах конусное<br>соотношение                        | 1/10     | 1/10     |
| Расстояние между торцом раб.шпинделя и центром, мм | 20-190   | 70-390   |

# Зубофрезерный

#### для спирально-конических колес

Данное оборудование предназначено для черновой и чистовой обработки спирально-конических зубчатых колес, гипоидных и угловых конических передач. Обработка происходит многорезцовой головкой.

В станке имеется множество движений резания. Главным является вращение резцовой головки, движением подачи – радиальное перемещение заготовки. Также станок имеет несколько вспомогательных движений: поворот детали на зуб и эксцентричное вращение резцовой головки.

#### YKT2250

| Мах диаметр обработки, мм: 500  |
|---------------------------------|
| Модуль, мм: 10                  |
| Мах длина конуса, мм: 160       |
| Угол наклона шпинделя, °: ±30   |
| Угол конуса, °: 5-90            |
| Мах угол наклона спирали, °: 50 |



# Зубодолбежные

#### Вертикальные

Вертикальные зубодолбежные станки предназначены для черновой и чистовой обработки цилиндрических прямозубых и косозубых передач. Процесс резания происходит методом обката.

Зубодолбежные станки выполнены в вертикальной компоновке. Главным движением резания является возвратно-поступательное движение инструмента. Движение радиальной подачи осуществляется перемещением рабочего стола с заготовкой. Также вспомогательными движениями в станке являются вращение заготовки и долбяка.





| Параметр  | YK5115A | YK5132C | YK5150B | YK5180B | YK51125A | YK51250E |
|---|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм                                    | 150     | 320     | 500     | 800     | 1250     | 2500     |
| Модуль, мм  | 4       | 8       | 10      | 12      | 12       | 25       |
| Мах число возвратно-<br>поступательных<br>движений, дв.ход./мин | 1000    | 1000    | 500     | 200     | 200      | 120      |
| Мах длина хода<br>долбяка, мм                                   | 50      | 110     | 150     | 300     | 300      | 430      |
| Диаметр рабочего<br>стола, мм                                   | 260     | 340     | 625     | 800     | 1250     | 2100     |
| Диаметр отверстия<br>в рабочем столе, мм                        | 100     | 120     | 125     | 130     | 130      | 500      |

# Зубодолбежный

#### для зубчатых реек

Вертикальный зубодолбежный станок для зубчатых реек предназначен для черновой и чистовой обработки. Процесс резания происходит методом обката. Станок имеет следующие отличительные особенности: вместо вращения стола с заготовкой, используется линейное перемещение стола, синхронизированное с поворотом долбяка для обката детали.

#### YK58125

Мах диаметр обработки, мм: 1250

Модуль, мм: 8

Мах ширина зубчатого венца, мм: 100

Мах длина хода долбяка, мм: 120

Мах число двойных ходов: 580

Расстояние от торца шпинделя до стола, мм: 55-180



### Зубострогальные

#### для конических колес

Зубострогальный станок предназначен для черновой и чистовой обработки конических прямозубых колес. Оборудование работает по принципу строгания. Инструментом являются два однонаправленных строгальных резца.

Главным движением является возвратно-поступательное движение резца, движение подачи осуществляется радиальным перемещением заготовки, а также вспомогательные движения – вращение люльки и отскок резца в резцовой головке.

| Параметр                                    | YK2312 | YK2350 |
|---|--------|--------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм                | 125    | 500    |
| Модуль, мм                                  | 2,5    | 10     |
| Мах число<br>двойных ходов                  | 700    | 500    |
| Угол конуса<br>шестерни, °                  | 4-90   | 8-80   |
| Мах конусное<br>соотношение                 | 1/10   | 1/8    |
| Расстояние между<br>шпинделем и центром, мм | 30-190 | 70-380 |





# Зубошлифовальные


Зубошлифовальные станки применяются для окончательной обработки зубчатых колес. Обработка происходит методом обката (червячным кругом), либо методом копирования (профильным кругом).

#### Горизонтальные

В станках горизонтальной компоновки ось шлифовального круга расположена вертикально, а ось детали горизонтально. Главным движением резания является вращение шлифовального круга. Движением подачи – радиальное перемещение суппорта. Вспомогательным движением является вращение детали.

| Параметр   | Stanexim<br>SMG200GF3 | Stanexim<br>SMG205GF3 | Stanexim<br>SMG400GF3 | Stanexim<br>SMG405GF3 | YK7332A | YK7340A |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|
| Мах диаметр<br>обработки, мм                     | 200                   | 200                   | 400                   | 400                   | 320     | 400     |
| Модуль, мм                                       | 5                     | 5                     | 10                    | 10                    | 10      | 14      |
| Мах длина детали, мм                             | 200                   | 200                   | 400                   | 400                   | 600     | 750     |
| Мах длина зубчатого<br>венца, мм                 | 100                   | 100                   | 300                   | 300                   | 250     | 400     |
| Мах частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2500                  | 4000                  | 2700                  | 2700                  | 1650    | 6000    |
| Угол наклона<br>шпинделя, °                      | 0                     | ±20/±45°              | 0                     | ±30/±45-15°           | ±45°    | ±45°    |

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup>опционально



#### Stanexim SMG1005GF3

Мах диаметр обработки, мм: 1000


Модуль, мм: 2-20

Мах длина детали, устанавливаемой в центрах, мм: 1000

Мах ширина зубчатого венца, мм: 600

Мах частота вращения шлифовального круга, об/мин: 2700


Угол наклона шпинделя, °: ±30



# Зубошлифовальные

#### вертикальные

Станки серии YK предназначены для обработки крупногабаритных деталей диаметром до 4000 мм.



| Параметр  | YKS7225A | YKG73100 | YK73125A     | YK73200 | YK73400 |
|---|----------|----------|--------------|---------|---------|
| Мах диаметр обработки, мм                           | 250      | 1000     | 1250 (1500°) | 2000    | 4000    |
| Модуль, мм  | 5        | 20       | 25           | 35      | 40      |
| Мах длина детали, мм                                | 490      | 1000     | 1300         | 1750    | 1750    |
| Мах длина<br>зубчатого венца, мм                    | 180      | 700      | 710          | 1000    | 1000    |
| Мах частота вращения<br>шлифовального круга, об/мин | 1700     | 1700     | 2200         | 2200    | 2200    |
| Угол наклона шпинделя, °                            | ±45°     | ±45°     | ±35°         | ±35°    | ±35°    |

# Профилешлифовальный

Станок предназначен для обработки профильных пазов на деталях, например, протяжек, долбяков и других. Также может шлифовать плоские и фасонные поверхности, шлицевые валы, накатные ролики, плоские и круглые протяжки. Главным движением резания является вращение шлифовального круга. Движение подачи осуществляется перемещением суппорта.

#### Stanexim SMG150SF3

Размеры поверхности стола (Д×Ш), мм: 1600×500

Мах длина заготовки, мм: 1250

Мах диаметр заготовки, мм: 200

Мах частота вращения мотор-шпинделя, об/мин: 9000

Угол поворота наклонной оси инструмента, °: ±120



## Резьбошлифовальный

Резьбошлифовальный станок предназначен для шлифовки высокоточных прецизионных резьб, червячных и ходовых винтов, шарико-винтовых пар, накатных плашет, резьбовых калибров, прямых и спиральных метчиков, резьбовых фрез и прочего. Главным движением резания является вращение шлифовального круга, движение подачи осуществляется перемещением суппорта.

#### Stanexim SMG360TF3

Мах диаметр обработки, мм: 360


Міп диаметр обработки наружной резьбы, мм: 5

Расстояние между центрами, мм: 500

Угол подъема винтовой линии резьбы, °: ±20

Мах диаметр шлифовального круга, об/мин: 400

Мах частота вращения шлифовального круга, об/мин: 2800



#### Этапы технологического процесса изготовления шестерней



<sup>&</sup>quot;Предусмотрено оснащение автоматизированной системой

# Зубообрабатывающее направление

# Максимально точное решение для вашего производства



6 видов станков: зубофрезерные, зубошлифовальные, зубострогальные, зубодолбежные и др.



Более 50 моделей станков под заказ и в наличии на складе – подберем лучшее решение под ваш проект



Работаем с производителями Беларуси, Китая и Индии. Тесты подтверждают качество на уровне Европы



Узконаправленные специалисты реализуют сложные проекты и обеспечивают долгосрочное сопровождение

# Для заметок



#### Михаил Гаврилов

менеджер по развитию направления зубообрабатывающего оборудования

**\( +7 922 243 75 85** 

gavrilov.m@in-core.ru











ООО «ИНКОР»

Тел.: +7 (342) 235-75-60 E-mail: info@in-core.ru

Больше станков на IN-CORE.RU

